4CFAO1 Conception et fabrication assistée par ordinateur

Objectif : Réaliser une pièce en conception

1. <u>Lancer le logiciel CHARLY GRAAL</u>:

- ➤ CLIQUER SUR LE BOUTON DEMARRER
- ➤ CLIQUER SUR GRALL


2. <u>Lancer le module de CAO</u>:

La page suivante apparaît : Cliquer sur le bouton CAO (Conception Assistée par Ordinateur) pour réaliser le dessin de l'usinage.





Sur l'écran de dessin qui apparaît, cliquer sur le bouton Nouveau dessin :



4CFAO2
Conception et fabrication assistée

par ordinateur

Objectif: Réaliser une pièce en conception

3. <u>Dessiner la pièce</u>:


Saisir les dimensions de la pièce à usiner :

ightharpoonup X = 170; Y = 100; Z = 1,6 - Pas de la grille 10 mm pour cet exercice. La pièce de travail apparaît sur l'écran.

Cliquez maintenant sur le bouton "**Propriété**" dessin :



pour donner les propriétés générales du




Vous avez maintenant sur votre écran la surface de dessin matérialisée avec une grille visible tous les 10 mm.

Vous allez commencer votre dessin:

- Sélectionner le bouton "poly ligne" sur la barre d'outils de dessin, à gauche de l'écran.
- Sélectionner le bouton "saisie numérique" sur la barre d'outils à droite de l'écran
- Entrer les coordonnées absolues du point A :

4CFAO3
Conception et fabrication assistée par ordinateur


Objectif: Réaliser une pièce en conception



- Cliquer sur OK
- Une croix bleue apparaît sur l'écran, valider le point A en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous devez à présent saisir les coordonnées des autres points de la poly ligne.
- Sélectionner de nouveau le bouton "saisie numérique" et entrer les coordonnées des autres points.
- Lorsque tous les points sont saisis cliquer sur le bouton droit de la souris pour désactiver l'outil "poly ligne".

4. Enregistrer le dessin :


- Sauvegarder le dessin : Menu FICHIER –ENREGISTER



Découverte du logiciel "Charly Graal" 4CFAO4 Conception et fabrication assistée par ordinateur

5. Modification du dessin :

Pour vous permettre d'utiliser d'autres outils de dessin disponibles sur Charly Graal nous allons modifier le dessin de la façon suivante :



Pour cela, vous allez :

- placer un congé de 5mm sur le point G : utiliser l'outil
congé dans la fenêtre qui s'ouvre

Congé
Rayon du congé
G
Chanfrein

- Cliquer sur le point G

- Réaliser de la même façon les chanfreins des 5mm en C et D

- Tracer un cercle de rayon 10mm et de centre X=50 et Y=60mm.

4CFAO5 Conception et fabrication assistée par ordinateur

Objectif: Réaliser une pièce en conception

Le dessin terminé: réaliser une nouvelle sauvegarde: cliquer sur le bouton disquette



6. **Imprimer le dessin:**

- Vérifier que l'imprimante est allumée
- Cliquer une seule fois par élève sur le bouton Imprimer



Convertir le dessin au module de FAO:

Il ne reste plus qu'à convertir ce dessin pour qu'il puisse être usiné par la fraiseuse à commande numérique.

Il faut pour cela importer votre fichier dans le module FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) du logiciel Charly Graal.

Il suffit de cliquer sur le bouton FAO




en haut à droite de l'écran




1. Lancer le module de FAO:


Après avoir cliqué sur le bouton FAO dans le module CAO l'écran suivant apparaît :



Le dessin réalisé en CAO apparaît sur l'écran.



Découverte du logiciel "Charly Graal" 4CFAO7 Conception et fabrication assistée Objectif: Réaliser la fabrication d'une pièce 4CFAO7 conception et fabrication assistée par ordinateur




2. <u>Définir l'usinage</u>:

Nous allons définir l'usinage : gravure avec une fraise javelot de 1mm et avec une profondeur de $0.5~\mathrm{mm}$

Cliquer sur le bouton droit de la souris pour définir l'usinage à réaliser : puis cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le bouton décrire l'usinage qui apparaît.


L'écran suivant propose de choisir l'outil




4CFAO8

Conception et fabrication assistée par ordinateur

Objectif: Réaliser la fabrication d'une pièce






Sélectionner le cercle

Bouton droit puis bouton gauche sur décrire l'usinage

Sélectionner : outil à fraiser → fraise diamantaire de 1mm → Suivant

Découverte du logiciel "Charly Graal" Objectif : Réaliser la fabrication d'une pièce 4CFAO11 Conception et fabrication assistée par ordinateur



Cliquer suivant puis Terminer.


La définition de l'usinage est terminée.

3. Enregistrer la séquence d'usinage :

Sauvegarder le fichier avec le même nom que précédemment.

4. Lancer le module d'usinage :

Cliquer sur le bouton Simulation




Page 9 sur 10 G:\3°\2012\CFAO\Exercice de FAO

4CFAO11

Conception et fabrication assistée par ordinateur

Objectif: Réaliser la fabrication d'une pièce

Séléctionner Simulation Réaliste



Lorsque l'usinage est correct, appeler le professeur pour vérification.

1. Quitter la simulation :

Sortir de la simulation en cliquant sur le bouton rouge:





Sauvegarder le travail --- cliquer sur l'icône enregistrer

QUITTER LE LOGICIEL GFAO: cliquer sur menu FICHIER puis sur QUITTER